



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-506
Prøvested: 440-010I, Sydstranden, blå flag
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61934/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:35	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	13.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61935/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:51	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	13.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-508
Prøvested: 440-020M, Nordstranden, Blå flag
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61936/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:00	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	13.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61937/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	13.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61938/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:11	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	13.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61939/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:49	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61940/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:49	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	14.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61941/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	14.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-050I, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61942/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:39	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	14.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61943/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61944/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:37	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61945/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:04	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61946/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:22	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	22	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 26-05-2017
Version: 1
Modtaget: 22-05-2017
Påbegyndt: 22-05-2017
Ordrenr.: 388725

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 22.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	61947/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:35	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker