



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-506
Prøvested: 440-010I, Sydstranden
Udtaget: 04.08.2021 kl. 09:53
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140468/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 09:53 | - | - |
| Antal badende | (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 225 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.199 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 04.08.2021 kl. 10:47
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140469/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 10:47 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 113 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.162 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 5 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 30 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-508
Prøvested: 440-020M, Nordstranden
Udtaget: 04.08.2021 kl. 11:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140470/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 11:11 | - | - |
| Antal badende | (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.175 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 5 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 04.08.2021 kl. 11:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140471/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 11:16 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.183 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 13 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 30 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 04.08.2021 kl. 11:21
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140472/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 11:21 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.255 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 12 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 04.08.2021 kl. 11:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140473/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 11:57 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.305 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 22 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 100 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 04.08.2021 kl. 11:58
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140474/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 11:58 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.255 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 80 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 200 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 04.08.2021 kl. 12:20
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140475/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 12:20 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18,3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 90 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,297 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-0501, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 04.08.2021 kl. 12:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140476/21 | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 12:41 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 90 | - | - |
| pH ved prøvetagning | - | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 8.276 | - Visuel |
| Enterokokker | | 90 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 120 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 04.08.2021 kl. 13:04
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140477/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 13:04 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18,4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | 135 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.305 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 50 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 04.08.2021 kl. 13:30
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140478/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 13:30 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | 135 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.259 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 04.08.2021 kl. 13:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140479/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 13:49 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 19,5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNO (23) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 293 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.335 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 7 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 04.08.2021 kl. 14:08
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140480/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 14:08 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNV (338) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.421 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 9 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 09-08-2021
Version: 1
Modtaget: 04-08-2021
Analyseperiode: 04-08-2021 -
09-08-2021
Ordrenr.: 652423

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 04.08.2021 kl. 14:20
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/STE
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 140481/21 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 14:20 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | NNV (338) | - | - |
| Vindstyrke | (2) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.392 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen