



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-506  
**Prøvested:** 440-010I, Sydstranden  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 10:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135796/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:09	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-507  
**Prøvested:** 440-019A, 100 m N f Marinaen  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 10:21  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135797/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:21	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	dåser	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	90	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-508  
**Prøvested:** 440-020M, Nordstranden  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 10:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135798/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:32	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(3)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.29	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-509  
**Prøvested:** 440-030N, Nordstranden ved Sluse  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 10:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135799/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:40	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(3)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-510  
**Prøvested:** 440-031A, 25 m N f Tårupkanal  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 10:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135800/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(1)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.29	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	13	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1354  
**Prøvested:** 440-036, Stavrehoved S  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 11:05  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135801/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1355  
**Prøvested:** 440-037B, Stavrehoved N  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 11:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135802/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:06	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.43	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-511  
**Prøvested:** 440-040A, Måle Strand  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 11:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135803/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:18	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-512  
**Prøvested:** 440-0501, Bøgebjerg Strand  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 11:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135804/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:35	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.37	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-513  
**Prøvested:** 440-060I, Fynshoved Camping  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 11:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135805/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:59	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-515  
**Prøvested:** 440-076, Langø N f Basbjerg  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 12:27  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135806/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:27	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.39	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-516  
**Prøvested:** 440-079, Bogensø Strand  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 12:48  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135807/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:48	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.35	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1357  
**Prøvested:** 440-087, Ålekisterenden  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 13:05  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135808/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	14	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 26-07-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2021  
**Analyseperiode:** 22-07-2021 -  
26-07-2021  
**Ordrenr.:** 651300

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-517  
**Prøvested:** 440-090H, Dalby Bugt  
**Udtaget:** 22.07.2021 kl. 13:15  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/AAN  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	135809/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:15	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann