



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-506
Prøvested: 440-010I, Sydstranden, blå flag
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100033/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:37	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100034/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:21	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-508
Prøvested: 440-020M, Nordstranden, Blå flag
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100035/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:17	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	24	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	160 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100036/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100037/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:28	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100038/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100039/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100040/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:42	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-050I, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100041/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100042/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:03	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100043/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:40	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	#	<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100044/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:23	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100045/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:09	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Trine Baier Jepsen

Udskrevet: 11-08-2017
Version: 1
Modtaget: 08-08-2017
Påbegyndt: 08-08-2017
Ordrenr.: 398621

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 08.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	100046/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:08	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann