



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 803607
Sagsnavn: Stn. 440-511
Udtaget: 17.08.2023
Prøvested: 440-040A, Måle Strand

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-08-2023
Version: 1
Modtaget: 17-08-2023
Analyseperiode: 17-08-2023 -
22-08-2023
Ordrenr.: 803607

Sagsnavn: Stn. 440-511
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 17.08.2023 kl. 07:20
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Kim.wetche
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	183106/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:20	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Badevand, erstatningsprøve	# 109815	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann