



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67147/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:17	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67148/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:18	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67149/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:43	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67150/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:15	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	120 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67151/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:50	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67152/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:10	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-050I, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67153/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:15	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67154/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:33	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67155/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:55	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67156/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:19	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67157/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:34	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389959

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	67158/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:48	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	120	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann