



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71089/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:08	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8,02	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71090/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:26	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71091/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:17	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71092/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:22	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.26	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71093/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:52	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.54	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71094/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:53	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-050I, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71095/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:06	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.23	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71096/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:21	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.18	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	#	<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71097/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:42	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	#	<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen**Udskrevet:** 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973**Sagsnavn:** Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71098/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:08	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71099/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:22	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.28	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390973

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	71100/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:35	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann