



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 09-06-2017
Version: 1
Modtaget: 06-06-2017
Påbegyndt: 06-06-2017
Ordrenr.: 389861

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-506
Prøvested: 440-010I, Sydstranden, blå flag
Udtaget: 06.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	66794/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:25	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	14.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	OSO (113)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	OSO (113)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Carsten B. Olsen

Udskrevet: 09-06-2017
Version: 1
Modtaget: 06-06-2017
Påbegyndt: 06-06-2017
Ordrenr.: 389861

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-508
Prøvested: 440-020M, Nordstranden, Blå flag
Udtaget: 06.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Prøvenr.:	66795/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:13	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	OSO (113)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	OSO (113)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	mange tangrester	Visuel
Enterokokker		16 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann