



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Att.: Sven Havelund Andersen

Udskrevet: 12-08-2020
Version: 1
Modtaget: 07-08-2020
Analyseperiode: 07-08-2020 -
12-08-2020
Ordrenr.: 590623

Sagsnavn: Stn. 440-517
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Prøve ID: Omprøve
Udtaget: 07.08.2020 kl. 11:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/ljo
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Sven Havelund Andersen

Prøvenr.:	169898/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:33	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Badevand, omprøve	# 158212	-	-
Vandtemperatur	19.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(1)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	7.9	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann