



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858812  
Sagsnavn: Kerteminde

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 08-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 04-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
08-07-2024  
Ordrenr.: 858812

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-506  
**Prøvested:** 440-010I, Sydstranden  
**Udtaget:** 04.07.2024 kl. 07:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 124737/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 07:43                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 1-10 (1)                          | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 16                                | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | S (180)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | SO (135)                          | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.2                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 2                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 858812  
Sagsnavn: Kerteminde

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 08-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 04-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
08-07-2024  
Ordrenr.: 858812

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-508  
**Prøvested:** 440-020M, Nordstranden  
**Udtaget:** 04.07.2024 kl. 07:54  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 124738/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 07:54                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 1-10 (1)                          | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 16                                | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | S (180)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | SO (135)                          | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.2                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 3                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret