

DANAK  
TEST Reg nr. 361Ordrenr: 858454  
Sagsnavn: KertemindeALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 17-06-2024  
Version: 1  
Modtaget: 12-06-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
17-06-2024  
Ordrenr.: 858454Sagsnavn: Kerteminde  
Lokalitet: Stn. 440-506  
Prøvested: 440-010I, Sydstranden  
Udtaget: 12.06.2024 kl. 11:48  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/kpe  
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	123241/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:48	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858454  
Sagsnavn: KertemindeALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 17-06-2024  
Version: 1  
Modtaget: 12-06-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
17-06-2024  
Ordrenr.: 858454Sagsnavn: Kerteminde  
Lokalitet: Stn. 440-508  
Prøvested: 440-020M, Nordstranden  
Udtaget: 12.06.2024 kl. 11:25  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/kpe  
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	123242/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret