



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 860019  
Sagsnavn: Kerteminde

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 05-08-2024  
Version: 1  
Modtaget: 31-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
05-08-2024  
Ordrenr.: 860019

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-506  
**Prøvested:** 440-010I, Sydstranden  
**Udtaget:** 31.07.2024 kl. 11:20  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	130264/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:20	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.57	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Elene Fenger

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 860019  
Sagsnavn: KertemindeALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 05-08-2024  
Version: 1  
Modtaget: 31-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
05-08-2024  
Ordrenr.: 860019Sagsnavn: Kerteminde  
Lokalitet: Stn. 440-508  
Prøvested: 440-020M, Nordstranden  
Udtaget: 31.07.2024 kl. 11:33  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	130265/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:33	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	20.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.59	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

## Kommentar

Ingen kommentar

Elene Fenger

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret