



Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Syddanmark har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

## Matrikel

**16da Munkebo By, Munkebo, Kerteminde Kommune**


## Adresse

Garbækstofte 3, 5330 Munkebo

## Matriklens status

Regionen har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

## Matriklens placering på kort



Region Syddanmark, © Geodatastyrelsen, Datafordeleren.dk, Arealdata.dk, © OpenStreetMaps Contributors.

Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprensner forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark:

Telefon: 7663 1000  
Mail: [VJKR@rsyd.dk](mailto:VJKR@rsyd.dk)  
[www.rsyd.dk](http://www.rsyd.dk)

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".