| Opmålingsdistrikt | |
|---|---|
| 34 | 03 |

# Måleblad

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 769 af 07/06/2018 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. § 48.

KOORDINATLISTE - system DKTM2

| Nr | E | N | BEMÆRKNING |
|---|---|---|---|
| 1 | 441486,46 | 1154707,91 | Midte grøft |
| 2 | 441488,38 | 1154703,67 | Midte grøft |
| 3 | 441490,48 | 1154691,76 | Midte grøft |
| 4 | 441530,38 | 1154759,68 | Gl. mål - nyt J |
| 5 | 441490,76 | 1154689,96 | Midte grøft |
| 6 | 441491,27 | 1154679,90 | Midte grøft |
| 7 | 441513,54 | 1154671,12 | Jernrør med skeltegn |
| 8 | 441524,86 | 1154701,23 | Jernrør med skeltegn |
| 9 | 441520,19 | 1154702,71 | Jernrør med skeltegn |
| 10 | 441521,55 | 1154707,00 | Jernrør med skeltegn |
| 11 | 441558,50 | 1154736,00 | Bygningshjørne |
| 12 | 441566,70 | 1154735,67 | Bygningshjørne |
| 14 | 441520,83 | 1154710,39 | Jernrør med skeltegn |
| 16 | 441512,17 | 1154713,14 | Jernrør med skeltegn |
| 17 | 441514,59 | 1154720,77 | Jernrør med skeltegn |
| 18 | 441537,70 | 1154705,02 | Jernrør med skeltegn |
| 20 | 441551,71 | 1154700,09 | Jernrør med skeltegn |
| 21 | 441537,30 | 1154661,75 | Jernrør med skeltegn |
| 22 | 441565,30 | 1154650,72 | Jernrør med skeltegn |
| 23 | 441590,70 | 1154691,96 | Jernrør med skeltegn |
| 24 | 441580,53 | 1154693,28 | Jernrør med skeltegn |
| 25 | 441564,35 | 1154696,58 | Jernrør med skeltegn |
| 26 | 441528,75 | 1154707,87 | Jernrør med skeltegn |
| 27 | 441526,61 | 1154705,88 | Jernrør med skeltegn |
| 28 | 441544,54 | 1154702,48 | Mellemrør, J |
| 29 | 441558,00 | 1154698,24 | Mellemrør, J |
| 83 | 441540,38 | 1154712,56 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 84 | 441550,53 | 1154750,85 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 102 | 441520,32 | 1154734,90 | Gl. mål - nyt J |
| 103 | 441495,49 | 1154742,80 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 104 | 441482,59 | 1154735,10 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 105 | 441480,88 | 1154734,07 | Gl. mål |
| 106 | 441478,28 | 1154746,59 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 107 | 441566,09 | 1154704,39 | Gl. Jernrør m. skeltegn |
| 108 | 441481,16 | 1154732,75 | Jernrør med skeltegn |

Væbnervænget _ Matr.nr. 10l

Ejerlav: Dalby By, Dalby

Kommune: Kerteminde Kommune

Opmålt i: november 2021

Målforhold: 1: 500

Landinspektør j.nr.: 2109502

*Frederik Hartmann Hansen*

*Landinspektør*

Dato: 1. marts 2022

GEO PARTNER
RUGÅRDSVEJ 55, 5000 ODENSE C
TEL 64 82 13 64 · ODENSE@GEOPARTNER.DK

Signaturforklaring

—·—·—·— : Blindt skel, der ikke bortfalder

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.

Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Geodatastyrelsen, er mærket med GL.

Andre signaturer:
Se DS 104 og 198